

検査報告書

報告書No.JP/2011/050784

日付: 2011年6月3日

2 頁 全 4 頁

東田金網株式会社

大阪府松原市阿保6-895-1

分析結果

項目	単位	結果	前処理	機器/場所	MDL
鉛(Pb)	mg/kg	検出せず	IEC62321 第1版 8,9,10章	ICP-OES	2

補足: mg/kg = ppm, MDL(M)

SAMPLE

This Test Report is issued by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf or available on request and accessible at <http://www.sgs.com>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Unless otherwise stated the results shown in this Test Report refer only to the sample(s) tested. This Test Report cannot be reproduced except, in full, without prior approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this test report is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

この検査報告書は裏面に記載された、もしくは<http://www.sgs.com>で入手可能なサービスに関する一般的な条件に則して発行されます。さらさら明記されている弊社の負すべき債務・賠償の範囲及び司法管轄の項目をご注意ください。加えて特に明記のない限り、この検査報告書に記載された結果は、検査した試料のみに属します。この書面全体の複製は、弊社からの事前の許可を得ること無く複製することを禁じます。この検査報告書を無断で変更、偽造、改ざんすることは違法であり、違反者に対しては法的手段を講ずることとなります。

JP 333119

Applicable Standards, Reference Standard and Corresponding International Standard: See page 12.